rtissemen

Bulletin Technique n° 31 du 5 octobre 1984

COLZA

- ★ GROSSES ALTISES: vol assez faible à surveiller
- ★ CHARANCON DU BOURGEON TERMINAL : déjà les lères captures dans la Meuse et le Haut-Rhin
- ★ DESHERBAGE: quel produit pour détruire les repousses de céréales ?
- * MILDIOU: présence généralisée

GROSSES ALTISES: VOL ASSEZ FAIBLE - A SURVEILLER

- * Situation: les conditions climatiques ne permettent pas un vol très important des grosses altises.
 - en Lorraine : infestations limitées.
- en Alsace: infestations très variables. faibles le plus souvent, mais pouvant dans quelques cas dépasser le seuil d'intervention [par exemple : Nord de l'Alsace : secteur de Buhl - Stundwiller].


Hormis sur les colzas qui n'ont pas atteint le stade "2 feuilles vraies", les morsures de l'aitise adulte ne font plus beaucoup de dégâts.

Par contre, les larves qui seront issues de ces adultes peuvent, en cas de forte infestation, causer de gros dommages au colza, sans qu'il soit possible de les combattre efficacement.

Le risque "larves de grosses altises" ne doit pas être négligé car :

- le vol peut s'intensifier au premier réchauffement.
- le temps humide que l'on subit actuellement favorise l'activité de ponte des altises.

* Un bon conseil si vous n'avez pas appliqué d'insecticide microgranulé au semis



Allez visiter vos parcelles pour détecter la présence éventuelle de morsures d'altise (petit s trous au centre des feuilles). [Ce contrôle très simple demande peu de temps].

Si 1/3 des pieds portent des morsures,un traitement est à réaliser dès qu'il sera possible de "rentrer dans les parcelles".

- reportez-vous à la liste des produits parue dans le bulletin nº 30 du 21 septembre 1984 -

Imprimerie de la Station de STRASBOURG Directeur-Gérant : D. CALLU

Publication Périodique :

CPPAP Nº : 1848 DA Abonnement Annuel: 95 F

MINISTERE DE L'AGRICULTURE


SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Cité Administrative 67084 STRASBOURG CEDEX

ALSACE: (88) 37-32-18 LORRAINE : (8) 337-26-45



CHARANCON DU BOURGEON TERMINAL : DEJA LES IERES CAPTURES DANS LA MEUSE ET LE HAUT-RHIN!



[photo BONNEMAISON]

Charançon noir brillant a reflets bronzés

taille réelle : 2,5 à 3,7 mm UN SEUL MOYEN POUR L'OBSERVER : LE PIEGE TAUNE

Le début du vol de ce charançon d'hiver est signalé dans le Sud de la meuse (VACON) et dans le Haut-Rhin (FESSENHEIM).

Cet insecte a donc "franchi les Vosges"; on ne l'avait, en effet, jamais encore observé en Alsace.

Aucune intervention n'est à envisager pour l'instant - Attendez, pour toute décision, nos prochains bulletins.

DESHERBAGE: QUEL PRODUIT POUR DETRUIRE LES REPOUSSES DE CEREALES?

Au stade actuel des colzas, trois produits peuvent être utilisés contre les repousses de céréales :

- Fervin: 1kg + 3 I d'huile, - Fervinal: 2 1 + 3 1 d'huile,
- Fusilade; 1,5 I + 1 I d'Actiplus ou Agral

a 0,1% de la bouillie

* Compatibilité : ces produits peuvent être mélangés avec les pyréthrinoïdes, insecticides conseillés pour lutter contre les altises. Avec Fervin ou Fervinal, réduisez la dose d'huile à 1 litre.

La destruction des repousses est importante pour vos jeunes céréales ; les repousses sont, en effet, un "réservoir" du virus de la jaunisse nanisante.

MILDIOU: PRESENCE GENERALISEE

Les attaques de mildiou que nous avions signalées dans la Meuse se sont généralisées à toutes les régions et a la plupart des parcelles.

Un changement des conditions climatiques serait le traitement le plus efficace.

- Pour en savoir plus, reportez-vous au bulletin précédent, n° 30 -